Top C


Maßstab 1:100
Eingang Top C
Q
R
S
Y
Z
X
A
B
C
30 245 12 238 14 Q
15 170 12 24 80 134 14 R
170 35 80 35 62 422 58 S
804 58 T
25 223 40 380 40 380 58 Y
25 0 140 54 140 57 140 55 140 55 142 130 58 X
25 1063 58 Z